

WK-RF100

Беспроводные электронные весы



Технические характеристики


| | WK-RF100 |
|-----------------------|--|
| Максимальная нагрузка | 100KGS/220LB/220LB.00.00Z |
| Единица измерения | KGS/LBS/OZ/LBS+OZ |
| Погрешность | 0.05% |
| Точность | Низкая ±5g; Высокая ±2g |
| Размер | 33.5 × 31.5 × 7.5cm |
| Тип питания | 6 × 1.5V Alkaline Battery(7.5V DC+9VX) |
| Время работы | 60 часов непрерывной работы |
| Рабочая температура | 10°C-50°C(50°F-122°F) |
| Вес | 37KG(81.6 LBS) |



WK-FR100

RCS-N9030

Программируемые электронные весы



| | RCS-N50A | RCS-N9030 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Максимальная нагрузка | 100 KGS/220 LB/220 LB.00.00Z | 50 KGS/110 LB/110 LB.00.00Z |
| Единица измерения | KGS/LBS/OZ | KGS/LBS/OZ |
| Погрешность | 0.05% | 0.02% |
| Точность | ± 0.25 OZ/5G | ± 0.07 OZ/2G |
| Размер | 8-3/4" × 8-3, 4"223x223mm | |
| Тип питания | 5 × 1.5Valkaline Battery(7.5VDC) | |
| Время работы | 60 часов непрерывной работы | |
| Рабочая температура | 10°C-50°C(50°F-122°F) | |
| Вес | 2.74KG(6.03 IBS) | |



RCS-N50A



RCS-N9030