


## RCS-7040 >>>

Электронные заправочные весы





## WK-VG89 >>>

Электронный вакуумметр



**ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения повреждений, никогда не перегружайте весы.

ITEM	RCS-50	RCS-7040
LCD дисплей		
Максимальная нагрузка	0-50KG or-110 LB or 0 LB/00.00 OZ-110 LB 00.00 OZ	0-100 KG or 0-220 LBS or 0 LB.00.00 OZ-220 LB 00.00 OZ
Точность	0.02% of reading	0.05% of reading
Погрешность	± 2g/0.006 LB/0.08 OZ	± 5g/0.01 LB/0.25 OZ
Единица измерения	Kg/LB/OZ	
Питающий элемент	9VDC	
Рабочая температура	32°F To 113°F(0°C To 45°C)	
Размер платформы	8-3/4" × 8-3/4"223x223mm	
Время работы	30 Hours Continuous Use	
Вес	2.485KG(5.47 LB)	

	WK-VG89	WK-VG88
Диапазон вакуума	1000 Pa ~ 0.01 Pa(7500 ~ 0.075microns)	0 ~ 15000Microns(0 ~ 2000Pa)
Рабочая температура	-40°C ~ 45°C	-40°C ~ 45°C
Тип питания	4 × 1.5V batteries	5 × 1.5V batteries
Время работы	30 hours of using	30 hours of using
Единицы измерения вакуума	Pa, mBar, mmHg, mTorr, inHg, Micron	Pa, mBar, mmHg, Torr, mTorr, Microns
Разрешающая способность	0.07 ~ 10micron=0.07(5)micron 10 ~ 100micron=0.10micron 100 ~ 1000micron=1.00micron 1000~7500micron=10.00micron ATM~7500micron= '-----'	ATM ~ 7500Microns: ± 10% of reading 7500Microns ~ 1500Microns: ± 5% of reading 1500Microns ~ 750Microns: ± 2.5% of reading 750Microns ~ 150Microns: ± 1.5% of reading 150Microns ~ 0Microns: ± 1% of reading