



SUCTION FILTERS (FEG SERIES)


The function of suction filter is to protect the compressor against unwanted particles like burs, solder spots etc. Suction filters do not let any particles to go in to the compressor it filters all mechanical particles. It has also a 1/4" SAE fitting to analyse the suction pressure.

ФИЛЬТР НА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (СЕРИИ FEG)


Функция фильтра на линии всасывания является защита компрессора от попадания в него механического загрязнения. Фильтр на линии всасывания не позволяет попадать механическим частицам попадать в компрессор.

Working Pressure : 33 Bar
Working Temperature : -10 / 120 °C
Pressure Drop : ΔP 0,18 Bar

Рабочее давление : 33 бар
Рабочая Температура : -10 / 120 °C
Падение Давления : ΔP 0,18 бар



TECHNICAL DATA							ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Code Код	Type Тип	Draw. Черт.	V	ø D	L	L ₂	Connections Подсоединения	
							Inlet Вход	Outlet Выход
E01-76-16	FEG 76-16	figa	0,75	76	261	62	16,1 ODS	
E01-76-22	FEG 76-22		0,75		261	67	22,5 ODS	
E01-76-28	FEG 76-28		0,75		279	71	28,7 ODS	
E01-101-35	FEG 101-35		1,5	101	292	83	35,2 ODS	
E01-101-42	FEG 101-42		1,5		300	87	42,1 ODS	
E01-125-54	FEG 125-54		2,9	125	364	96	54,2 ODS	
E01-125-67	FEG 125-67		2,9		376	102	67,3 ODS	



figa